

Working pressure	Arbetsstryck
From -50°C up to 40°C Max. 50 bar	Från -50°C upp till 40°C Max. 50 bar

Temperature range	Temperaturområde
Min. -50°C Max. 200°C	Min. -50°C Max. 200°C

Approvals	Godkännanden
On request	På begäran

Certificate	Intyg
On request	På begäran

Article No. guide		Produktnr.guide	
Design	Art. No.	Utförande	Produktnr.
Butt weld ends, reduced bore (DN 3/4"-2")	EB 101338	Med svetsändar, BW, reducerad (DN 3/4"-2")	EB 101338
Butt weld ends, full bore (DN 1/2"-2")	EB 101339	Med svetsändar, BW, fullopp (DN 1/2"-2")	EB 101339
Socket weld ends, reduced bore (DN 3/4"-2")	EB 101340	Med svetsändar, SW, reducerad (DN 3/4"-2")	EB 101340
Socket weld ends, full bore (DN 1/2"-2")	EB 101341	Med svetsändar, SW, fullopp (DN 1/2"-2")	EB 101341

Variants	Varianter
- In other high alloy materials Other variants on request.	- Av andra höglegerade material Andra varianter på begäran.

Installation, Operating and Maintenance	Installation, Drift och Underhåll
See our installation, operating and maintenance instructions under section 20.	Se våra installations-, drifts- och underhållsinstruktioner under flik 20.

We reserve the right to make construction changes. / Reservation för konstruktionsändringar.

For further information - please contact us. / För ytterligare information - kontakta oss.

Utg. 1/ 9910